



Oznaczenia:

1. Podsyпка piaskowa grubości 100mm
 2. Podbudowa z betonu C12/15
 3. Elastyczne uszczelnienia między křęgami - połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej
 4. Beton kanety B-10
 5. Rura kanalizacyjna - DN wg profilu podłuznego
 6. Prefabrykowany cokoł studni DN1000 ÷ 1400mm
 7. Křęgi żelbetowe DN1000 ÷ 1400mm - wg zestawienia studni
 8. Tuleja uszczelniająca (przejście typu szczelnego)
w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej w gniazdo w ścianie demnicy lub
gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
 9. Pierścien odciażający typ :
dla DN1000mm - PO 1740/1300. h=150mm
dla DN1200mm - PO 2000/1500. h=150mm
dla DN1400mm - PO 2240/1740. h=180mm
 10. Płyta przykrywowa typ:
dla DN1000mm - PPO 1740/600/150
dla DN1200mm - PPO 2000/600/150
dla DN1400mm - PPO 2240/600/180
- ALTERNATYWA: dla PKT 9 i 10 :
- Pokrywa odciażająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciażającego i płyty.
11. Pierścienie regulacyjne uszczelnione betonowe lub tworzywowe.
 12. wlaży żelwne klasy D400 kN zgodnie z normą PN-93/H74124/DIN EN 124 (bezzawiasowe, nieryglowane, wentylowane, luźne)
 13. Szerokie (podwójne) szczeble żłazowe montowane w zakładzie prefabrykacji.
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
 14. Podbudowa z betonu B-15 gr. 20cm
 15. Zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie masą gruntującą asfaltowo – kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powłokowych lub zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatów.

<p align="center">Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INCOMA" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-614 Białystok tel. 247 54 19, (025) 675 35 93</p>		
Obiekt	Śródmieście, ulica Łęczycka nowa, Gmina Juchowice Kościelny	nr. nrk. 4
Temat	Kanalizacja deszczowa	SEALA
Inwestor	Gmina Juchowice Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchowice Kościelny	---
Nowa rura	Studnia rewerzyjna betonowa DN1000 + 1400mm	SEALZA studnia
Projektant	mgr inż. Marcin Bursztynski	BL/19401
Spawidujący:	mgr inż. Waldemar Jasiechowski	BL/74/08
		11.08.2016