

Data wykonania: 2017-02-04

Rzędna: 125,83 m n.p.m.

Sporządził(a):
mgr inż. Małgorzata Wysocka
Sprawdził(a):
mgr Mieczysław Krzywiec

Adres: Pańki

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Mięszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
1.30 ▼		0,1			Grunt próchniczny, c.szary	w				
		1,7			Nasyp budow. (pospółka zagl.), żółty	w				
						nw				
		2,0			Piasek średni, żółty	nw				
		2,4			Piasek drobny, żółty	nw				
		3,2			Piasek średni przew. piasek drobny z domiesz. kamienie, żółty	nw				
		5,0								

		Głębokość: 6,0